

2025年10月吉日

お客様各位

株式会社 **T/Lコン機器**

神奈川県横浜市鶴見区下末吉 6-25-28

TEL : 045-575-7230

FAX : 045-574-3109

AMC-1100(P)、AMC-900X、AMC-1000(P)ご使用のお客様へ  
**ダイハツアトレー等の CVT フルード交換作業について**

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記該当車種につきまして、レベルゲージ孔から全自動モードで CVT フルード交換を行った際、新油注入時にレベルゲージ孔からフルードが溢れ出る症状が確認されました。

只今、溢れ防止の専用アダプターを製作・準備しておりますが、ご用意出来るまでの間は交換作業をお控えください様、お願い申しあげます。

尚、作業を行ってフルードが溢れ出た場合でも、その後マニュアルモードにてフルード量を正しく調整いただければ車両に問題は発生致しませんのでご安心ください。

【該当車種】

○ダイハツ

|      |       |       |         |
|------|-------|-------|---------|
| アトレー | デッキバン | S700V | 令和4年1月～ |
| アトレー | デッキバン | S710V | 令和4年1月～ |
| アトレー | ワゴン   | S700V | 令和4年1月～ |
| アトレー | ワゴン   | S710V | 令和4年1月～ |

○トヨタ

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| ピクシス | バン | S700M | 令和4年1月～ |
| ピクシス | バン | S710M | 令和4年1月～ |

○スズキ

|      |     |       |         |
|------|-----|-------|---------|
| エブリイ | バン  | DA17V | 令和6年2月～ |
| エブリイ | ワゴン | DA17W | 令和6年2月～ |

○スバル

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| サンバーバン | S700B | 令和4年1月～ |
| サンバーバン | S710B | 令和4年1月～ |

○日産

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| クリッパー   | DR17V | 令和6年2月～ |
| クリッパーリオ | DR17W | 令和6年2月～ |

○三菱

|         |       |         |
|---------|-------|---------|
| ミニキャブ   | DS17V | 令和6年2月～ |
| タウンボックス | DS17W | 令和6年2月～ |